





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10441	رقم الملصق	Vehicle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	1HGCP2635CA616959	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	69179	العداد	Car Plate	500602	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
Fading On Paint		بهتان على الصيغ			
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ			
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة			
Change Tires		تبديل التواير			
Cover Maintenance		صيانة كفريات			
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف			
					
					

Notes	تاظح الم