





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10444	رقم الملصق	Vehicle type	Rang Rover	نوع المركبة
Chassis Number	SALLSAA348A174694	رقم الشاسيه	Car Color	Gold	لون المركبة
Milage	215404	العداد	Car Plate	360655	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Pedal Broken left		كسرفي دواسة يسار	
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الي تنظيف	
			

Notes	تاظحالم