






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10438	رقم الملصق	Vehicle type	Rang Rover	نوع المركبة
Chassis Number	SALGA2EF7EA149116	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	745954	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	    	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Scratches On Pain		Translation Error	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
The car is not running		السيارة لا تعمل	

Notes	تاظحالم