





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10435	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	UP720-985768	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	180216	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General		Translation Error	
Maintenance		Translation Error	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is not running	السيارة لا تعمل		
			
			

Notes	تاظح الم