




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10470	رقم الملصق	Vehicle type	Hyster	نوع المركبة
Chassis Number	L177B07705D	رقم الشاسيه	Car Color	yellow	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	19838	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The machine is not operational		المعدة لا تعمل	
Dents on all parts of the machine.		طعج في جميع أجزاء المعدة	
			
			

Notes	تاظح الم