






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10433	رقم الملصق	Vehicle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	6L579AE634195	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	75907	العداد	Car Plate	790654	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is not running		السيارة لا تعمل	
		  	

Notes	تاظحالم