






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10431	رقم الملصق	Vehicle type	DODGE	نوع المركبة
Chassis Number	1B6WW34P7CS232187	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	27144	العداد	Car Plate	319584	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is not running		السيارة لا تعمل	
		  	

Notes	تاظحالم