






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10481	رقم الملصق	Vehicle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	1GYS47KLXPR256305	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	80085	العداد	Car Plate	902636	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
The vehicle is considered to be in like-			تعتبر المركبة بحالة جديدة
			
			
			
			

Notes	تاظحالم