



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10478	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	JL6BDE6A8PK017077	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	116159	العداد	Car Plate	124767	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
Dent + damage in the truck's refrigerat		طعج + كسر في صندوق (التلاجة) الخ	

Notes	تاظحالم