

تقرير المعاينة				
Car Sticker	Y-14757	رقم الملصق Car Motors	MG	علامة المركبة
Chassis Number	LSJA24W91MS019757	رقم الشاسيه Car brand	RX5	فئة المركبة
Milage	168,680.00	دادعلا Man.Year	2021	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاصي - Chassis
Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Front chassis (left) Head Dent/Repair
Engine service	سيرفيس ماكينة	Front chassis (Right) Head Dent/Repair
		Rear chassis (Right) Head Dent/Repair
		Rock hit.

الميكانيك - Mechanics	التظري - Visual	اخرى - Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواريخ وعمل ميزانية	
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	
Gear mount replacement.	تبدال كراسي جير	
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Brake service	سيرفيس بريك	
General electrical check	تشبيك على الكهرياء العامة	
Airbag check	تشبيك على الايرباق	

#### ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painted bonnet. Trunk lid. Right front fender. Right rear fender. Front bumper.	صنع الباتة. باب الشنطة. رفرر امامي يمين. رفرر خلفي يمين. صدام امامي
---	---

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
  - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
  - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
  - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
  - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هـيوت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.