



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 16-05-26
Plate No. : 852289	Time : 5:02 PM/47876KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MALC741C7MM271979			NOTS
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% change engine mounting timing chain gasket small leak

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+under the car cover small broken

front door l.side small bend+rear fender r.side repaired+march r.side repaired

under the car+chassi damage by stone+overhall front suspension

### Paint:

kit plastik+reare fender r.side+rear door r.side+1/2 march r.side

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر  
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 16-05-26
Plate No. : 852289	Time : 5:02 PM/47876KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

ملاحظة	CHASSI: MALC741C7MM271979			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

**مكيئة+جير+دفرنش:**

مكيئة:93% تبديل كرسي المكيئة+كسكيت صدر المكيئة ليك بسيط

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

**البدي-بوشات-ملاحظات:**

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+كفر اسفل السيارة مكسور بسيط

باب امامي يسار مطعوج بسيط+رفرف خلفي يمين معدل+المارش يمين معدل

اسفل السيارة+الشاصي مضرين بالحصى+صيانة للهيئة الامامية

**صينغ:**

كيت بلاستيك+رفرف خلفي يمين+باب خلفي يمين+1/2 المارش يمين

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر  
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823