



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	NISSAN MAXIMA	Date :	18-05-26
Plate No. :	549319	Time :	4:47 pm 70576KM
Model :	2021 SILVER	Type of Check :	full check+paint

CHASSI: 1N4AA6AP9MC507103

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Differentiell:

Engine:91% change engine oil+filter

Gear: OK gear box crankis bend

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+tyre ring scratch

front door l.side bend+front corssmumbar bend

under the car+under chassi damage by stone+service axle

change front control arm bush+march r.side from lower damage

Paint:

kit plastic

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN MAXIMA	Date : 18-05-26
Plate No. : 549319	Time : 4:47 pm 70576KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: 1N4AA6AP9MC507103

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنشات:

مكيئة:91% تبديل زيت+فلترالمكيئة

جير: OK كرنكيس الجير مطعوج

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+رينجات التواير مجرحة

باب امامي يسار مطعوج+كروسمبر امامي مطعوج

بطن السيارة+بطن الشاصي مضرين بالحصي+سيرفس الاكسل

تبدال بوشات اذرع امامية+المارش يمين مضر من الأسفل

صينغ:

كيت بلاستيك

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823