



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 13-05-26
Plate No. : 350486	Time : 7:56 pm 95980KM
Model : 2022 GREY Color :	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7GL4S35N1465417

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

### مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:92% -تبديل زيت+فلتر المكيئة+تبديل كراسي المكيئة+ كرنكيس المكيئة ليك بسيط

جير: OK -تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

### البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كروم شبك امامي مكسور

باب امامي يمين مطعوج بسيط+كفر اسفل السيارة مكسور

كروسمبر امامي مطعوج بسيط+اسفل السيارة مجرح بسيط بالحصي

اسفل صدام بلاستيك امامي مطعوج+رفرف امامي يمين معدل

تبديل بطارية المفتاح+رينجات التوارب مجرحة

تبديل بوشات اذراع امامية

### صبغ:

كيت بلاستيك+باب عدد 2 يمين+رفرف خلفي يمين

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	MAZDA-6	Date :	13-05-26
Plate No. :	350486	Time :	7:56 pm 95980KM
Model :	2022 GREY	Type of Check :	full check+paint

CHASSI: JM7GL4S35N1465417				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% change engine oil+filter+change engine mounting+engine cranks small leak

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front grill chrome broken

front door r.side small bend+under the car cover broken

front corssmumber small bend+under the car small scratch by stone

front lower plastic bumper bend+front fander r.side repair

change battery key+tyre ring scratch

change front control arm bush

### Paint:

kit plastic+two door r.side+rear fander r.side

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823