



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : SUNNY	Date : 18-05-26
Plate No. : 868245	Time : 9:03 PM/114807KM
Model : 2022 Color WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MDHBN7AD4NG139020			
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	حرف راس الشاصي مطعوج بسيط	OK	يمين
	OK	حرف راس الشاصي مطعوج بسيط	OK	يسار

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:92% سيرفس CHECK ENGINE+سيرفسلتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس المكينة+تبديل كراسي المكينة

تبديل سير المكينة مع التيرنجات+كسكيت صدر المكينة ليك+تبديل زيت+فلتر المكينة

جير: OK تبدل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات بسيطة+زجاج امامي مضرب عج بسيط

الواجهة الخلفية+بطن الرفرف الخلفي يمين معدل+كرسي ضوء الامامي يسار مكسور

رفرف خلفي يمين مطعوج+حكات حصى بسيطة اسفل السيارة+الشاصي

سيرفس بريك+تبديل توابر+ميزانية+صيانة للهيئة الامامية

صينغ:

نصف رفرف امامي يسار+رفرف خلفي يمين+رفرف خلفي يسار+رفرف امامي يمين+باب امامي يمين+باب الشنطة

كيت بلاستك

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : SUNNY	Date : 18-05-26
Plate No. : 868245	Time : 9:03 PM/114807KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MDHBN7AD4NG139020			SCANNER CHECKED
	front	rear	center
right	OK	head chassi liner small bend	OK
left	OK	head chassi liner small bend	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% service CHECK ENGINE+service valve lifter+oil pump+service engine+change engine mounting

change engine belt & bearing tensioner+timing chain gasket leak+change engine oil+filter

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+front small sand damage

rear face+rear under fender r.side repaired+front light mounting l.side broken

rear fender r.side bend+under the car+chassi littile scratch by stone

service brake+change tyre+aignment+overhall front suspension

Paint:

1/2 front fender l.side+rear fender r.side+rear fender l.side+front fender r.side+front door r.side+rear body door

kit plastik

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823