



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MONTER SPORT	Date : 18-05-26
Plate No. : 836610	Time : 8:40 PM/836610KM
Model : 2020 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MMEMC71X3LH004625			SCANNER CHECKED
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87% rear engine oil seal trace leak+valve lifter sound on start

Gear: gear box make little jump+change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+under the car+chassi rust

change battery+change rear sabilizer link+tyre ring small scratch

Paint:

kit plastik+part of rear fender l.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MONTER SPORT	Date : 18-05-26
Plate No. : 836610	Time : 8:40 PM/836610KM
Model : 2020 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صينغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MMEMC71X3LH004625			
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:87% صوفة المكيينة الخلفية نش+يوجد طريقة صباب عند التشغيل

جير: يوجد دقة بسيطة في الجير+تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+حلا اسفل السيارة+الشاصي

تبديل بطاية+تبديل عامود التوازن الخلفي+رنجات التواير مجرحة بسيط

صينغ:

كيت بلاستيك+جزء من رفرر خلفي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823