



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	NISSAN SUNNY	Date :	18-05-26
Plate No. :	617203	Time :	7:02 pm 131334KM
Model :	2020	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MDHBN7AD3LG722837

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% change engine belt+bearing tensorer+rear engine oil seal leak+timing chain gasket leak  
service valve lifter+oil pump+servie engine

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+march l.side bend+rear face bend

rear fander r.side bend+repair+steering loose+under the car+under chassi damage by stone

water wash cup cancel+service all water system+temperature+serviec tyre sensor

service exhoust+change rear tyre+over holl front suspension

### Paint:

kit plastic+rear fander r.side

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN SUNNY	Date : 18-05-26
Plate No. : 617203	Time : 7:02 pm 131334KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صيغ

شاصي: MDHBN7AD3LG722837

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

**مكيانة+جير+دفرنش:**

مكيانة:88% تبديل سيور المكيانة+بيرنج مشد سير المكيانة+صوفة المكيانة الخلفية ليك+كسكيت صدر المكيانة ليك

سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيانة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات:OK

**البدي-بوشات-ملاحظات:**

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+المارش يسار مطعوج+واجهة خلفية مطعوجة

رفرف خلفي يمين مطعوج+معدل+فراغ في الاستيرنج+اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضرين بالحصي

غطاء غلبه المساحات مكنسلة+سيرفس نظام المياه+الحرارة+سيرفس سنسر التواير

سيرفس الاكزوست+تبدل تواير خلفية+صيانة للهيئة الامامية

**صيغ:**

كيت بلاستيك+رفرف خلفي يمين

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823