



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 18-05-26
Plate No. : 877210	Time : 9:07 pm 132251KM
Model : 2022 GREY Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7GL4S35N1471735

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% change engine mounting+engine crankic gasket leak+rear engine oil seal leak  
service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK

Differential:differential loose

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car small rust  
rear fander r.side repair+rear fander l.side bend+dash board damage  
front glass small broken+over holl front suspension+service exhoust  
change tyre+ailgnment+tyre ring scratch+service brake

### Paint:

kit plastic+rear fander r.side+rear door r.side

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 18-05-26
Plate No. : 877210	Time : 9:07 pm 132251KM
Model : 2022 Color : GREY	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7GL4S35N1471735

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

### مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:89% تبديل كراسي المكيئة + كسكيت كرنكيس المكيئة ليك + صوفة المكيئة الخلفية ليك

سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+تصفية للمكيئة

جير: OK

دفرنشات: فراغ في المجموعة المتحركة

### البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+حلا بسيط اسفل السيارة

ررف خلفي يمين معدل+ررف خلفي يسار مطعوج+التابلون مضرب

رجاج امامي مكسور بسيط+صيانة للهيئة الامامية+سيرفس الاكروست

تبديل توابر+ميزانية+رينجات التوابر مجرحة+سيرفس بريك

### صبغ:

كيت بلاستك+ررف خلفي يمين+باب خلفي يمين

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823