



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	TOYOTA YARIS	Date :	17-05-26
Plate No. :	160642	Time :	8:35 pm 87281KM
Model :	2021 SILVER	Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MHFB29F35M2132744

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90%

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front glass small sand damage

front light r.side small broken+radiator mounting fiexd on chassi bend

under the car+under chassi small scratch by stone+front crssmumbar small bend

march r.side small bend+front face accident befor+change tyre+ailgnmnet

over holl front suspension

Paint:

kit plastic+front door l.side+frnt fander r.side+bonnet

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	TOYOTA YARIS	Date :	17-05-26
Plate No. :	160642	Time :	8:35 pm 87281KM
Model :	2021 SILVER	Type of Check :	فحص شامل+صينغ

شاصي: MHFB29F35M2132744

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:90%

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+زجاج امامي مضرب عج بسيط

ضوء امامي يمين مكسور بسيط+كرسي الريداتور الثابت علي الشاصي مطعوج

اسفل السيارة+اسفل الشاصي مجرحين بسيط بالحصي+كروسمبر امامي مطعوج بسيط

المارش يمين مطعوج بسيط+دعمة في الواجهة الامامية من قبل+تدليل توابر+ميزانة

صيانة للهيئة الامامية

صينغ:

كيت بلاستيك+باب امامي يسار+رفرف امامي يمين+البائة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823