



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN SUNNY	Date : 17-05-26
Plate No. : 614685	Time : 8:55 pm 127168KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MDHBN7AD3LG722854

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% engine oil leak+change engine belt+bearing tensorer
service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+water wash cup cancel

front fander l.side+rear fander l.side small bend+rear door r.side bend

rear fander r.side bend+under the car+under chassi small damage by stone

service head brake+change front axle boot+service axle+change tyre+ailgnmnet

service exhoust+over holl front suspension+rear+change rear corssmumar bush

change front shock absorbar+rear

Paint:

kit plastic+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN SUNNY	Date : 17-05-26
Plate No. : 614685	Time : 8:55 pm 127168KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: MDHBN7AD3LG722854

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:89% يوجد ليك زيت في المكيئة+تبدال سيور المكيئة+يرمج مشد سير المكيئة
سيرفس لفر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+غطاء علبة المستاحات مكنسل
ررف امامي يسار+ررف خلفي يسار مطعوجين بسيط+باب خلفي يمين مطعوج
ررف خلفي يمين مطعوج+اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضرين بالحصي بسيط
سيرفس هاند بريك+تبدال ريلة اكسل امامي+سيرفس الاكسلات+تبدال توابر+ميزانية
سيرفس الاكروست+صيانة للهيئة الامامية+الخلفية+تبدال بوشات كروسمبر خلفي
تبدال جنبينات امامية+خلفية

صبيغ:

كيت بلاستك+ررف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823