



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 13-05-26
Plate No. : 295972	Time : 8:26 pm 116945KM
Model : 2022 Color BLUE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: JN7GL4S30N1466863				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:90% سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+سيرفس للمكينة+تبدال كراسي المكينة

صوفة المكينة الخلفية ليك

جير:OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات:OK

البيدي-يوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يسار مطعوج

باب امامي يمين مطعوج بسيط+يوجد دعمة في الواجهة الامامية من قبل

كفر سيفتي الاكزوست الوسطي مطعوج+تبدال بطارية المفتاح+سيرفس A/C

غطاء علبة المياه مكسور+سيرفس سنسر التواير+رينجات التواير مجرحة

تبدال تواير خلفية+صيانة للهيئة الامامية+سيرفس الاكزوست

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يسار+البانة+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 13-05-26
Plate No. : 295972	Time : 8:26 pm 116945KM
Model : 2022 Color :BLUE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JN7GL4S30N1466863				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% service valve lifter+oil pump+service engin+change engine mounting

rear engine oil seal teak

Gear:OK change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander l.side bend

front door r.side small bend+front car accident befor

canter exhoust safty cover bend+change battery key+service A/C

water wash cup broken+service tyre sensor+tyre ring scratch

change rear tyre+over holl front suspension+service exhoust

Paint:

kit plastic+front fander l.side+bonnet+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823