



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 18-05-26
Plate No. : 790346	Time : 5:26 PM/211843KM
Model : 2022 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

فحص الاسكانر	CHASSI: JM7GLAS39N1463668		
	وسط	خلفي	امامي
	OK	OK	OK
	OK	OK	OK

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 87% سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+سيرفس المكيينة+يوجد تقطيعه في المكيينة+سيرفس check engine
كسكيت صدر المكيينة ليك بسيط+تبديل كراسي المكيينة+تبديل سيور المكيينة مع اليرنجات

جير: OK

دفرنشات: يوجد ونة المجموعة المتحركة

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستك مجرحين+نقرات+المارش يمين مطعوج من الاسفل+باب امامي يسار مطعوج بسيط
حلا اسفل السيارة بسيط+سيفتي دبة الاكزوست مطعوج+كفرات اسفل السيارة مكسور+اعلى التواير
بطن السيارة+بطن الشاصي مضرين بالحصى+صدام امامي مكسور+عامود اعلى الباب يمين مطعوجين
تبديل بوشات اذرعة امامية+تبديل رودات الامامية+سيرفس بريك+تبديل لينك عامود التوازن الامامي
تبديل تواير+ميزانية+كييت الصدام الخلفي مكان القلص ناقص+رنجات التواير مجرحة

صبغ:

كييت بلاستك+نصف الرفرف الامامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 18-05-26
Plate No. : 790346	Time : 5:26 PM/211843KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7GLAS39N1463668			SCANNER CHECKED
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87% service valve lifter+oil pump+service engine+engine miss fire+service CHECK ENGINE

timing chain gasket small leak+change engine mounting+change engine bearing tensioner+engine belt

Gear: OK

Diffrentiell: bearing differetia make sound

Body-Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+march r.side bend from lower+front door l.side small bend

under the car small rust+exhaust muffler safty bend+under the car cover broken+upper tyre

under the car+under chassi damage by stone+front bumper broken+front pannel upper door r.side bend

change front control arm bush+service brake+change front stabilizer link+change front road

change tyre+ailgment+rear bumper kit on huk place not missing+tyre ring scratch

Paint:

kit plastik+1/2 front fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823