




# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PEUGEOT	Date : 30-05-26
Plate No. : 331267	Time : 11:57 am 42056KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: VF3YEZMFCN2S26305				scanner check 
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

### Engine-Gear-Differentiell:

Engine:93%

Gear: OK

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front glass small sand damage

liner body r.side bend+upper rear fander r.side bend+change tyre make sound

rear bumper light r.side broken+service all water system+temperature

service tyre sensor

### Paint:

1/2 rear fander r.side+1/2 rear door r.side

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PEUGEOT	Date : 30-05-26
Plate No. : 331267	Time : 11:57 am 42056KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: VF3YEZMFCN2S26305

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 93%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+زجاج امامي مضرب عج بسيط  
حرف البدبي يمين مطعوج+اعلي رفر ف خلفي يمين مطعوج+تبديل توابر يوجد صوت  
ضوء صدام خلفي يمين مكسور+سيرفس نظام المياه+الحرارة  
سيرفس سنسر التوابر

صبغ:

1/2 رفر ف خلفي يمين+1/2 باب خلفي يمين

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره  
\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر  
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823