





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10652	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAKB2104CC687836	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	35222	العداد	Car Plate	470174	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	ملاحظات