



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10664	رقم الملصق	Vehicle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	1GBJG31U551246194	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	58638	العداد	Car Plate	130726	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى		
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى		
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفى يمين		
Dent Pedal right		طعج في الدواسه يمين		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Cover Maintenance		صيانة كفترات		

Notes	ملاحظات