





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10657	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MROEX19G063019177	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	291885	العداد	Car Plate	140178	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In The Trunk back		طعج فى الشنطة الخلفى	
Dent In Front Fender right		طعج فى الرفرف الامامى يمين	
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين	
Dent In Front Fender left		طعج فى الرفرف امامى يسار	
Dent In Rear Fender left		Translation Error	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance	صيانة كفترات		
			
			

Notes	ملاحظات