Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10651	رقم الملصق	Vehichle type	LEXUS	نوع المركبة
Chassis Number	JTHBJ46G372114606	رقم الشاسيه	Car Color	Pearl White	لون المركبة
Milage	194354	العداد	Car Plate	679334	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف

Notes	تاظحالم