Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10661	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	UP720-985768	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	643988	العداد	Car Plate	180216	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General		Translation Error
Maintenance		Translation Error
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم