



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10663	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAFG810XBL286005	رقم الشاسيه	Car Color	Grey	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	512303	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		
The car is not running		السيارة لا تعمل		

Notes	تاظحالم