






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10658	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MROEX19G973404531	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	268925	العداد	Car Plate	175949	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين	
Dent In Rear Fender left		طعج فى الرفرف خلفى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظحالم