Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9913	رقم الملصق	Vehichle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWRV1AJ8GM36621	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	140675	العداد	Car Plate	204130	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم