




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10654	رقم الملصق	Vehicle type	RANGE ROVER	نوع المركبة
Chassis Number	SALWA2EFXEA374075	رقم الشاسيه	Car Color	Grey	لون المركبة
Milage	58638	العداد	Car Plate	675778	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	ملاحظات