| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | C-10678 | رقم الملصق | Vehichle type | MERCEDES-BENZ | نوع المركبة |
| Chassis Number | W1KZF8AB3NB080271 | رقم الشاسيه | Car Color | Black | لون المركبة |
| Milage | 33334 | العداد | Car Plate | 882632 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري |
|---|---|---|
| Scratches On Paint |  | خدوش على الصبغ |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة |
| Cover Maintenance | | صيانة كفرات |
| The vehicle is considered to be in like- | | تُعتبر المركبة بحالة جديدة |

| Notes | تاظحالم |
|---|---|
| | |