Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10676	رقم الملصق	Vehichle type	VOLVO	نوع المركبة
Chassis Number	YV106ALF6N1853678	رقم الشاسيه	Car Color	gold	لون المركبة
Milage	42242	العداد	Car Plate	891431	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The vehicle is considered to be in like-		تُعتبر المركبة بحالة جديدة

Notes	تاظحالم