

تقرير المعاينة				
Car Sticker	Y-15106	رقم الملصق Car Motors	KIA MOTORS	علامة المركبة
Chassis Number	KNAF241CXN5940642	رقم الشاسيه Car brand	CERATO	فئة المركبة
Milage	187,735.00	Man.Year	2022	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاصي - Chassis
Engine service	سيرفيس ماكنة	Check Axels
		تحقق من المحاور
	Gear service	سيرفيس جير
		Front chassis (left) Dent/Repair
		طعج/تعدیل شاصي امامي يسار
		Front chassis (right) Dent/Repair
		طعج/تعدیل شاصي امامي يمين
		Rear chassis (left) Dent/Repair
		طعج/تعدیل شاصي خلفي يسار
		Rear chassis (Right) Dent/Repair
		طعج/تعدیل شاصي خلفي يمين
		Middle Chassis Dent/Repair
		طعج/تعدیل وسط الشاصي
		Rock hit.
		ضرب حصا

الميكانيك - Mechanichs	النظري - Visual	اخرى - Others
Repair Suspension System.	تصلیح نظام التعليق	Front Accident.
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.
Engine belt and bearings replacement.	تبدیل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.
Gear mount replacement.	تبدیل كراسي جير	Body Scratches.
Engine mount replacement.	تبدیل كراسي ماكنة	Front Section Repair.
Heavy engine oil leak.	تهريب زيت ماكنة كثيف	
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف	
Brake service	سيرفيس بريك	
Airbag check	تشيك على الايرباق	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Cut and replacement of the rear end
Full body paint

قص وغيار الواجهة الخلفية
صبيغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
 - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
 - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
 - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
 - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هـيوت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.