



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-YARIS	Date : 20-06-26
Plate No. : 144860	Time : 2:47 PM/123187KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MHFB29F32M2129543			SCANNER CHECKED
front	rear	center	
right	OK	OK	
left	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+rear bumper lose

change tyre+ailgnment+change front control arm bush+service brake+service all water system+tempretrue

Paint:

kit plastik+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-YARIS	Date : 20-06-26
Plate No. : 144860	Time : 2:47 PM/123187KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MHFB29F32M2129543			
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:92% سيرفس لفر الصبايات+طرمة الزيت+تصفية للمكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات بسيطة+صدام خلفي مرتخي

تبديل توابير+ميزانية+تبديل بوشات اذرعة امامية+سيرفس بريك+سيرفس نظام المياه+الحراره

صبيغ:

كيت بلاستك+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823