



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : Creta	Date : 17-06-26	
Plate No. : 359055	Time : 9:45 pm 112222KM	
Model : 2020	Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

فحص الاسكانر	شاصي: MALC281CXL668994			يمين
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	راس شاصي مطعوج	OK	
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:90% كسكيت صدر المكيينة نش+سيرفس لفتر الصابايات+طرمية الزيت+تصفية للمكيينة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+باب الشنطة مطعوج+ضوء امامي مضرب

باب امامي يسار مطعوج+كفر اسفل السيارة+كفر اعلي التواير مكسورين

كرسي الردياتور مطعوج+كروسمبر امامي مطعوج+كرسي بدني الجاك مطعوج

حلا بسيط اسفل السيارة+رفرف خلفي يسار معدل+سيرفس الاكروست

صدام امامي مكسور+الشبك مكسور+تبديل بوشات اذرعة امامية

تبديل تواير+ميزانية+تبديل رودات الاستيرنج+تبديل جنبينات خلفية

صبيغ:

كيت بلاستك+رفرف خلفي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CRETA	Date : 17-06-26
Plate No. : 359055	Time : 9:45 pm 112222KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MALC281CXLM668994				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	head chass bend	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% timing chain gasket trace leak+service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK change gear bx mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear body door bend+front light damage

front door l.side bend+under the car+upper tyre cover broken

radiator mounting bend+front corssmumbar bend+jake body mounting bend

under the car little rust+rea fander l.sid repair+service exhoust

front bumper broken+grill broken+change front control arm bush

change tyre+ailgnmnet+change steering rod+change rear shock absorbar

Paint:

kit plastic+rear fander l.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823