



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 21-06-26
Plate No. : 139155	Time : 1:38 PM/201334KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : check+paint

CHASSI: MHFB29F37M2130669				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	chassi back of tyre repaired	OK	OK	

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% change engine oil+filter

Gear: OK gear box crankis changed+open

Diffrentiell:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+march r.side+under the car+chassi damage by stone

reditor mounting fixed on chassi repaired+willding on chassi+body from lower l.side cutting+repaired

change rear tyre+front face repaired on chassi+under fender r.side

### Paint:

kit plastik+front fender l.side+front door r.side+bonnet

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 21-06-26
Plate No. : 139155	Time : 1:38 PM/201334KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

ملاحظة	CHASSI: MHFB29F37M2130669			يمين
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	
	OK	OK	الشاصي الخلف التاير معدل	يسار

**مكيئة+جير+دفرنش:**

مكيئة:89% تبديل زيت+فلتر المكيئة

جير: OK كرنكيس الجير مبدل+مفتوح

دفرنشات: OK

**البيدي-بوشات-ملاحظات:**

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+المارش يمين مطعوج+بطن السيارة+الشاصي مضربين بالحصي  
كرسي الردياتور الثابت على الشاصي معدل+ملحم على الشاصي+البيدي من الاسفل يسار مقصوص+معدل  
تبديل توابير خلفية+الواجهة الامامية معدلة على الشاصي+بطن الرفرف يمين

**صينغ:**

كيت بلاستيك+رفرف امامي يسار+باب امامي يمين+البانة

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.

