



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CAPTIVA	Date : 18-06-26
Plate No. : 862250	Time : 7:43 pm 82150KM
Model : 2022 GREY Color :	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: LZWADAGAXNB036302				
ملاحظة	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	حرف راس شاصي مطعوج بسيط	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:90% صوفة المكيينة الخلفية ليك+ كرنكيس المكيينة نش+تبديل زيت+فلتر المكيينة

سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+تصفية للمكيينة

جير: تبديل كرسي الجير+كسكيت كرنكيس الجير مفتوح من قبل+يوجد ضعف في الجير(دقة)

دفرنشات:OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+باب امامي يمين+باب خلفي يمين مطعوجين

باب امامي يسار مطعوج بسيط+صدام حديد خلفي مطعوج+واجهة خلفية مدعمة من قبل

حلا بسيط اسفل السيارة+واجهة الشنطة مطعوجة+سيرفس الاكروست+صوت في التيربو

رينجات التوابر مجرحة+تبديل توابر+ميزانة+تبديل بوشات اذرعة امامية+سيرفس بريك

هوزات التيربو ليك+التيربو ليك

صينغ:

كيت بلاستيك+ررف امامي يسار+باب الشنطة+ررف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	CAPTIVA	Date :	18-06-26
Plate No. :	862250	Time :	7:43 pm 82150KM
Model :	2022 GREY	Type of Check :	full check+paint
Color :	GREY		

CHASSI: LZWADAGAXNB036302

	front	rear	center	nots
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	head chassi liner small bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% rear engine oil seal leak+engine crankic trace leak+change engine oil+filter
service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: change gear box mounting+gear box crankic gasket open befor+gear box low(make jump)

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front door r.side+rear door r.side bend

front door l.side small bend+rear iron bumper bend+rear face accident befor

under the car little rust+rear body face bend+service exhouts+trubo make sound

tyre ring scratch+change tyre+ailgnmnet+change front control arm bush+service brake

hoses turbo leak+turbo leak

Paint:

kit plastic+front fander l.side+rear body door+rear fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823