



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

| | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------------|
| Car : | MITSUBISHI | Date : | 20-06-26 |
| Plate No. : | 227346 | Time : | 3:00 pm 90532KM |
| Model : | 2021 | Color : | WHITE |
| | | Type of Check : | full check+paint |

CHASSI: MMBMGU5H9MH005637

| | front | rear | center | scanner check |
|-------|-------|------|--------|---------------|
| right | OK | OK | OK | OK |
| left | OK | OK | OK | |

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93%

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover bend

front upper tyre cover broken+front bumper kit r.side cancel

roof bend+rust+under the car+chassi rust+bonnet rust

under the car+under chassi damage by stone+service exhaust

front fander two side+rear light small broken+damage

rear body door repair+change tyre+ailgnmnet+service A/C


front bumper light kit r.side cancel+broken

Paint:

kit plastic+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

| | | | |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| Car : | MITSUBISHI | Date : | 20-06-26 |
| Plate No. : | 227346 | Time : | 3:00 pm 90532KM |
| Model : | 2021 | Color : | WHITE |
| | | Type of Check : | فحص شامل+صبيغ |

| شاصي: MMBMGU5H9MH005637 | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|------|
| فحص الاسكانر | وسط | خلفي | امامي | |
| OK | OK | OK | OK | يمين |
| | OK | OK | OK | يسار |

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:93%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة مطعوج

كفر اعلي التواير الامامية مكسور+كيت صدام امامي يمين مكنسل

السقف مطعوج+محلي+حلا اسفل السيارة+الشاصي+حلا في البانة

اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضرين بالحصي+سيرفس الاكزوست

رفرف امامي خلفي جهتين+ضوء خلفي مكسورين بسيط+مضرين

باب الشنطة معدل+تبدال تواير+ميزانية+سيرفس A/C

كيت ضوء صدام امامي يمين مكنسل+مكسور

صبيغ:

كيت بلاستيك+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823