



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-COASTER	Date : 20-06-26
Plate No. : 55302	Time : 6:14 PM/195414KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JTGFK7186M6008501			NOTS
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK gear box handel oil seal leak+change gear box clutch bearing

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+change tyre+ailgnment+front crossnumber bend

change battery+steering box leak+change front shock absoder+rear fender r.side bend

change front control arm bush

Paint:

1/2 part of left side+1/4 part of right side+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-COASTER	Date : 20-06-26
Plate No. : 55302	Time : 6:14 PM/195414KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

ملاحظة	CHASSI: JTGFK7186M6008501			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:88% سيرفس لفت الصبايات+طرمة الزيت+تصفية للمكيينة

جير: OK صوفة عصي الجير ليك+تبديل بيرنج كلتش الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+تبديل توارب+ميزانبة+كروسمير امامي مطعوج

تبديل بطارية+الاستيرنج بوكس ليك+تبديل جنبينات امامية+رفرف خلفي يمين مطعوج

تبديل بوشات اذرعة امامية

صينغ:

نصف جنب يسار+ربيع جنب يمين+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823