



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-YARIS	Date : 20-06-26
Plate No. : 110376	Time : 3:56 PM/161762KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MHFB29F34M2133612				SCANNER CHECKED
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+face rear body repaired+bonnet bend

rear car accident before+front door l.side bend+under the car+chassi damage by stone

rear fender r.side repaired+front grill broken+change tyre+ailgnment

Paint:

kit plastik+rear body door+rear fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-YARIS	Date : 20-06-26
Plate No. : 110376	Time : 3:56 PM/161762KM
Model : 2021 Color: SILVER	Type of Check : فحص شامل+صينغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MHFB29F34M2133612			يمين
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:89% سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+تصفية للمكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+واجهة البيدي الخلفية معدلة+البانة مطعوجة
يوجد دعم في مؤخرة السيارة+باب امامي يسار مطعوج+اسفل السيارة+الشاصي مضرين بالحصي
رفرف خلفي يمين معدل+الشبك الامامي مكسور+تبديل توابر+ميزانية

صينغ:

كيت بلاستيك+باب الشنطة+رفرف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره
* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823