



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : Creta	Date : 20-06-26
Plate No. : 359388	Time : 5:02 PM/159917KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MALC281CXLM669000			SCANNER CHECKED
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	under chassi small bend

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:86% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK

Diffrentiell:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+service brake+change front control arm bush

under the car cover broken+rear body door small bend+steering switch missing

rear fender r.side small bend

### Paint:

kit plastik

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره  
\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر  
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CRETA	Date : 20-06-26
Plate No. : 359388	Time : 5:02 PM/159917KM
Model : 2020 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MALC281CXLM669000			
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	طعج بسيط في بطن الشاصي	OK	OK	يسار

### مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:86% سيرفس لفر الصبايات+طرمة الزيت+تصفية للمكينة

جير: OK

دفرنشات: OK

### البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات+سيرفس بريك+تبدل بوشات اذرعة امامية

كفر اسفل السيارة مكسور+باب الشنطة مطعوج بسيط+سويتش الاستيرنج ناقص

رفرف خلفي يمين مطعوج بسيط

### صينغ:

كيت بلاستك

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823