



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HONDA-CITY	Date : 20-06-26
Plate No. : 847169	Time : 1:56 PM/86891KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MAKGN2626M4100592			SCANNER CHECKED
	front	rear	center
right	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% rear engine oil seal leak

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+under the car cover broken+under the car damage by stone

rear fender l.side repaired+paint bonnet damage+front face fixed on head chassi small bend

change front stabilizer link+change tyre+ailgnment

Paint:

kit plastik+front fender l.side+rear fender l.side+rear door l.side

* المحمل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره
* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823




اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HONDA-CITY	Date : 20-06-26
Plate No. : 847169	Time : 1:56 PM/86891KM
Model : 2021 Color: SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MAKGN2626M4100592			
	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:93% صوفة المكيينة الخلفية ليك

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+كفر اسفل السيارة مكسور+اسفل السيارة مضرب بالحصى

رفرف خلفي يسار معدل+صبيغ البانة مضرب+الواجهة الامامية الثابتة على راس الشاصي مطعوج بسيط

تبدال عامود التوازن الامامي+تبدال توابير+ميزانية

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يسار+رفرف خلفي يسار+رياب خلفي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

