



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 22-06-26
Plate No. : 811214	Time : 9:40 PM/97995KM
Model : 2021 Color GREY	Type of Check : فحص شامل+صبغ

ملاحظة	CHASSI: MALC741C7MM260593			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	الشاصي مطعوج	OK	يمين
	OK	الشاصي مطعوج	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:92% كسكيت صدر المكيينة ليك بسيط+تصفية للمكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+رفرف امامي يسار مطعوج+الواجهة الخلفية مطعوجة+معدلة

بطن الشنطة معدل من الاسفل+كروسمبر الامامي مطعوج بسيط+تبديل توابر+ميزانية

كفر اسفل السيارة مكسور+اسفل السيارة+الشاصي مضرين بالحصى+صدام خلفي مكسور+سيرفس بريك

صبغ:

كيت بلاستيك+باب الشنطة+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 22-06-26
Plate No. : 811214	Time : 9:40 PM/97995KM
Model : 2021 Color : GREY	Type of Check: full:check+paint

CHASSI: MALC741C7MM260593				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	chassi bend	OK	OK
left	OK	chassi bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% timing chain gasket small leak+tun-up engine

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+front fender l.side bend+rear face bend+repaired

under rear body door repaired from lower+front corssmumber small bend+change tyre+ailgnment

under the car cover broken+under the car+chassi damage by stone+rear bumper broken+service brake

Paint:

kit plastik+rear body door+front fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823