



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 22-06-26
Plate No. : 517311	Time : 4:58 pm 107717KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: MALC741CXNM313854				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 92% سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الزيت+تصفية للمكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف امامي يمين مطعوج+ضوء امامي مضرب

براغي البانة+براغي الواجهة الامامية مفتوحة من قبل+تبديل توابر+كفر اعلي التوابر مكسور

يوجد دعمة مصلحة في مقدمة السيارة+كرسي الردياتور الثابت علي راس شاصي معدل

سيرفس الاكروسست+البدي من الأسفل يمين مطعوج+باب امامي يسار معدل

مقدمة السقف مطعوجة بسيط+زجاج امامي مكسور بسيط+لا يوجد كفر بلاستيك اسفل السيارة

صينغ:

كيت بلاستيك+البانة+1/4 رفرف امامي يمين+باب امامي يسار+رفرف امامي يسار

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 22-06-26
Plate No. : 517311	Time : 4:58 pm 107717KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MALC741CXNM313854				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: OK

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front fander r.side bend+front light damage

bonnet bolt+front face bolt open befor+change tyre+upper tyre cover broken

front car fiexd accident+radiator mounting fiexd on head chassi repair

service exhoust+from lower body r.side bend+front door l.side repair

top of roof small bend+front glass small broken+no cover plastic under the car

### Paint:

kit plastic+bonnet+1/4 front fander r.side+front door l.side+front fander l.side

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823