



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	MITSUBISHI ASX	Date :	21-06-26
Plate No. :	843403	Time :	4:37 pm 123368KM
Model :	2021	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: JE4LPT1U1MU700206				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87%

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear body door bend

rear bumper plastic broken+front light chrome kit r.side broken

under the car damage by stone+change battery+service exhaust

change front stabilizer link+tyre ring scratch

service brake

Paint:

kit plastic+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI ASX	Date : 21-06-26
Plate No. : 843403	Time : 4:37 pm 123368KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JE4LPT1U1MU700206

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 87%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+باب الشنطة مطعوج

صدام بلاستيك خلفي مكسور+كيت كروم ضوء امامي يمين مكسور

اسفل السيارة مضرية بالحصي+تبديل بطارية+سيرفس الاكزوست

تبديل لينك عامود توازن امامي+رينجات التواير مجرحة

سيرفس بريك

صبغ:

كيت بلاستيك+رغرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823