



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	KIA SELTOS	Date :	20-06-26
Plate No. :	850443	Time :	1:31 pm 94204KM
Model :	2021	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MZBEP814XMN188917

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Differentiell:

Engine:92% change engine oil+filter

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front door l.side bend

front pannel r.side broken+change rear tyre

Paint:

kit plastic+rear body door+rear door r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA SELTOS	Date : 20-06-26
Plate No. : 850443	Time : 1:31 pm 94204KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: MZBEP814XMN188917

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92% - تبديل زيت+فلتر المكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي يوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+باب امامي يسار مطعوج

عامود بيدي امامي يمين مكسور+تبديل توابر خلفية

صينغ:

كيت بلاستك+باب الشنطة+باب خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823