



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-CX-5	Date : 21-06-26
Plate No. : 633020	Time : 10:49 am 95275KM
Model : 2021 SILVER Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7KFAWL3M0683161

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Differentiell:

Engine:89% timing chain gasket small leak

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander r.side bend

front grill chrome kit broken+change battery+change tyre+ailgnmnet

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-CX-5	Date : 21-06-26
Plate No. : 633020	Time : 10:49 am 95275KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7KFAWL3M0683161			
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي
	OK	OK	OK
	OK	OK	OK

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة: 89% كسكيت صدر المكينة ليك بسيط

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يمين مطعوج

كيت كروم شبك امامي مكسور+تبديل بطارية+تبديل توابر+ميزانية

صبغ:

لا يوجد صبغ في البدبي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823