



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Car : HYUNDAI GRAND-I 10     | Date : 18-06-26              |
| Plate No. : 857665           | Time : 8:54 pm 120746KM      |
| Model : 2022 GREY<br>Color : | Type of Check : فحص شامل+صبغ |

| شاصي: MALB251C9NM188944 |     |      |                    |      |
|-------------------------|-----|------|--------------------|------|
| فحص الاسكانر            | وسط | خلفي | امامي              |      |
|                         | OK  | OK   | حرف راس شاصي مطعوج | يمين |
|                         | OK  | OK   | OK                 | يسار |

### مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:90% -تبديل زيت+فلتر المكيينة+سيرفس لفتر الصبابات+طرمبة الزيت+نصفية للمكيينة

كسكيت صدر المكيينة+صوفة المكيينة الخلفية نش+تبديل كراسي المكيينة

جير: OK -تبديل زيت الجير+تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

### البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+المارش يمين+رفرف امامي يمين مطعوجين

ضوء امامي مضرب+صبغ السقف مضرب+اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضربين بالحصي

زجاج امامي مضرب عج+سيرفس الاكزوست+تبديل لينك عامود توازن امامي

تبديل توابر+ميزانية+تبديل بوشات اذرعة امامية+صوفة اكسل امامي ليك

سيرفس سنسر التوابر+تبديل ربلة اكسل امامي+سيرفس الاكسلات

صبغ:

كيت بلاستك

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|             |                    |                 |                  |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Car :       | HYUNDAI GRAND-I 10 | Date :          | 18-06-26         |
| Plate No. : | 857665             | Time :          | 8:54 pm 120746KM |
| Model :     | 2022 GREY          | Type of Check : | full check+paint |

| CHASSI: MALB251C9NM188944 |                        |      |        | scanner check |
|---------------------------|------------------------|------|--------|---------------|
|                           | front                  | rear | center |               |
| right                     | head chassi liner bend | OK   | OK     |               |
| left                      | OK                     | OK   | OK     |               |

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine oil+filter+service valve lifter+oil pump+tun-up engine

timing chain gasket+rear engine oil seal trace leak+change engine mounting

Gear: OK change gear box oil+change gear box mounting

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+march r.side+front fander r.side bend

front light damage+roof paint damage+under the car+under chassi damage by stone

front glass sand damage+service exhust+change front stabilizer link

change tyre+alignmet+change front control arm hush+front axle oil seal leak

service tyre sensor+change front axle boot+service axle

### Paint:

kit plastic

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823