



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Car : ACCENT                | Date : 08-07-26              |
| Plate No. : 811309          | Time : 1:07 PM/121133KM      |
| Model : 2021 Color : SILVER | Type of Check : فحص شامل+صبغ |

| ملاحظة | CHASSI: MALC741C9MM260594 |      |       |      |
|--------|---------------------------|------|-------|------|
|        | وسط                       | خلفي | امامي |      |
| OK     | بطن الشاصي مطعوج بسيط     | OK   | OK    | يمين |
|        | OK                        | OK   | OK    | يسار |

**مكيئة+جير+دفرنش:**

مكيئة: 92% كسكيت صدر المكيئة ليك

جير: OK

دفرنشات: OK

**البدي-بوشات-ملاحظات:**

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+صدام بلاستيك خلفي مكسور

باب امامي يمين مطعوج+المارش يمين مطعوج+صبغ الصدام الامامي مضرب

زجاج امامي مضرب عج بسيط+رفرف امامي يسار مطعوج+سيرفس سنسر التواير

تبديل تواير+ميزانية+تبديل بوشات اذرة امامية

**صبغ:**

لايوجد صبغ في البدی

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823





اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Car : ACCENT                | Date : 08-07-26                  |
| Plate No. : 811309          | Time : 1:07 PM/121133KM          |
| Model : 2021 Color : SILVER | Type of Check : full check+paint |

| CHASSI: MALC741C9MM260594 |       |      |                         | ملاحظة |
|---------------------------|-------|------|-------------------------|--------|
|                           | front | rear | center                  |        |
| right                     | OK    | OK   | under chassi small bend | OK     |
| left                      | OK    | OK   | OK                      |        |

**Engine-Gear-Diffrentiell:**

Engine:92% timign chain gasket leak

Gear: OK

Diffrentiell:OK

**Body -Suspension-Notes:**

body+kit plastik scratch+small dent+rear bumper plastik broken

front door r.side bend+march r.side bend+front bumper paint damage

front glass small sand damage+front fender l.side bend+service tyre sensor

change tyre+ailgnment+change front control arm bush

**Paint:**

no body paint

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823